

Allegato C

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS  
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. *Incarico n.* del *Scheda n° 03* del 26/03/2018  
(Parte I)

**ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA** (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <b>convocazione COI</b>	
Identificativo (es. Num. Richiesta)	Data emissione	

**IDENTIFICATIVO MANUFATTO**

PROVINCIA <b>RIETI</b>	COMUNE <b>AMATRICE</b>
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) <b>SALETTA</b>	Num.
INDIRIZZO	
DATI CATASTALI	
Foglio <b>3-5</b>	Mappa
Particella <b>VARIE</b>	ID Aggregato (Prot. Civile)

**IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO**

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE	<b>COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)</b>	
DESTINAZIONE D'USO <b>VARIE</b>	LATITUDINE °	LONGITUDINE °



**PARERE COMMISSIONE**

SOPRALLUOGO COMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<b>ESPRIMIBILE</b>	<b>NON ESPRIMIBILE – Motivazioni</b>
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS  <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti)	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato

Note<sup>(2)</sup>:

STIMA URGENZA TECNICA 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	TIPO SQUADRA VV.F <input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> NIS	STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)
--	--	----------------------------------

**MEMBRI COMMISSIONE**

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	<b>CIANFARINI</b>	<b>CHRISTIAN</b>	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	<b>SALVETTA</b>	<b>DANILO</b>	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico SUBDEL.	<b>VIOLA</b>	<b>ADA</b>	
Tecnico STRUT.	<b>CUCINOTTA</b>	<b>MARIANGELA DANIELA</b>	
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda  
 (2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".



# Allegato C/2

## SCHEMA VALUTAZIONE GTS "ampliato" MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. \_\_\_\_\_ Incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Scheda n° **03** del 26/03/2018

**PARTE SECONDA** (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MIBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..



Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

### DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

#### PARERE DELLA COMMISSIONE

<p style="text-align: center;"><b>SOPRALLUOGO</b></p> <p>Iniziato il 26/03/2018ore Finito il 26/03/2018 ore</p> <p><input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile</p> <p><input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione</p> <p>Allegati al presente documento Num. All.</p> <p><input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input checked="" type="checkbox"/> Report Fotografico <input type="checkbox"/> Altro: Relazione Tecnica</p>	<p style="text-align: center;"><b>ESPRIMIBILE</b></p> <p><b>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL</b></p> <p>GTS <input type="checkbox"/> S. (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input checked="" type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Note:</p>	<p style="text-align: center;"><b>NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire <sup>(2)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio <sup>(3)</sup></p>
--	---	--

#### MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

Vigili del Fuoco	Cognome	Nome	firma
Tecnico Comunale	CIANFARINI	CHRISTIAN	
Tecnico	SALVETTA	DANILO	
Tecnico MIBACT	VIOLA	ADA	
Tecnico Strutturista	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico Strutturista			
Vigili del Fuoco			
Tecnico MIBACT			
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SCHEDA N. 03 DEL GTS DEL 26.03.2018**  
**LOCALITA': SALETTA**  
**FOGLIO: 3**

**01 - AGGREGATO 01: FOGLIO 5 N°P.LLA 783,634**

Trattasi di edificio residenziale isolato incombente sulla SP20, con severo quadro fessurativo diffuso. La struttura risulta in muratura in blocchi di cemento e malta cementizia, con tre piani e tetto e solai in latero-cemento.

Atteso il severo quadro fessurativo si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**02 - AGGREGATO 02: N° P.LLE 872, 408**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**03 - AGGREGATO 03: N° P.LLA 588**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**04 - AGGREGATO 04: N° P.LLA 407**

Trattasi di edificio residenziale isolato, in muratura, con tetto e solaio in laterocemento, composto da piano terra e mansarda. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo e pertanto se ne propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**05 - AGGREGATO 05: N° P.LLA 589**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**06 - AGGREGATO 06: N° P.LLE 110, 109**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**07 - AGGREGATO 07: N° P.LLE 99, 100, 101, 102, 105, 705**

Trattasi di aggregato di edifici parzialmente crollati, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**08 - AGGREGATO 08: N° P.LLE 106, 748**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**09 - AGGREGATO 09: N° P.LLA 401**

Trattasi di edificio isolato parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

1/5

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**10 - AGGREGATO 10: N° P.LLE 90, 91, 92, 93, 107**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**11 - AGGREGATO 11: N° P.LLA 94**

Trattasi di edificio isolato parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**12 - AGGREGATO 12: N° P.LLE 88, 89, 854**

Trattasi di aggregato di edifici parzialmente crollati, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**13 - AGGREGATO 13: N° P.LLA 82**

Trattasi di edificio isolato parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**14 - AGGREGATO 14: N° P.LLE 83, 84**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**15 - AGGREGATO 15: N° P.LLA 97**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**16 - AGGREGATO 16: N° P.LLA 694**

Trattasi di edificio residenziale isolato, con struttura mista intelaiata in c.a. e muratura, con unico piano e tetto in latero cemento. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo e pertanto se ne propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**17 - AGGREGATO 17: N° P.LLE 80, 78, 77, 65, A, 59, 58, 60, 63, 57**

Trattasi di aggregato di edifici parzialmente crollati, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale delle porzioni di fabbrica che risultano ancora in piedi con totale rimozione delle macerie.

**18 - AGGREGATO 18: N° P.LLA 75, 74, 71, 70, 67, 68, 66**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**19 - AGGREGATO 19: N° P.LLE 49, 51**

Trattasi di aggregato di edifici parzialmente crollati, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**20 - AGGREGATO 20: N° P.LLA 47**

Trattasi di edificio isolato parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**21 - AGGREGATO 21: N° P.LLA 587**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**22 - AGGREGATO 22: N° P.LLE 39, 699**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

**23 - AGGREGATO 23: N° P.LLA 317**

Trattasi di edificio isolato parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**24 - AGGREGATO 24: N° P.LLA 388**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**25 - AGGREGATO 25: N° P.LLA 815 PARTE**

Trattasi di edificio isolato di tipo agricolo con unico piano, parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**26 - AGGREGATO 26: N° P.LLA 815 PARTE**

Trattasi di edificio isolato in muratura di tipo residenziale con due piani fuori terra, tetto in latero cemento, che risulta gravemente lesionato ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**27 - AGGREGATO 27: N° P.LLA 815 PARTE**

3/3 

Trattasi di edificio rurale isolato in muratura di blocchetti di cemento, solai e tetto in laterocemento. Il fabbricato presenta espulsioni di materiale a carico delle strutture verticali con un severo e diffuso quadro fessurativo risultando altresì in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

Si rappresenta che questo GTS propone il detto intervento di messa in sicurezza nonostante lo stesso non incomba su via pubblica; in considerazione del fatto che comunque incombe direttamente sugli edifici adiacenti per i quali si è proposto la demolizione e pertanto la proposta riveste carattere di tutela per gli operatori chiamati ad eseguire le demolizioni suddette.

#### **28 - AGGREGATO 28: N° P.LLA 29**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

#### **29 - AGGREGATO 29: N° P.LLA 62**

Trattasi di edificio parzialmente crollato, e le porzioni di fabbrica risultano gravemente lesionate ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

#### **30 - AGGREGATO 30: N° P.LLA 31**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

#### **31 - AGGREGATO 31: N° P.LLE 6, 13, 21, 2**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollati per i quali si propone la mera rimozione delle macerie.

#### **32 - AGGREGATO 32: N° P.LLE 7, 8, 9, 10**

Trattasi di edifici uniti in aggregato. I fabbricati di cui alle p.lle 7, 9, 10 risultano crollati, mentre il fabbricato di cui alla p.la 8, che presenta due piani, con strutture verticali in muratura e tetto in laterocemento, risulta parzialmente crollato ed in incipiente pericolo di crollo.

Per quanto precede si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

#### **33 - AGGREGATO 33: N° P.LLA 818**

Trattasi di edificio residenziale isolato, con struttura in muratura, con due piani e tetto in latero cemento. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo e pertanto se ne propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

#### **34 - AGGREGATO 34: N° P.LLE 16, 17, 18, 19**

Trattasi di aggregato di edifici crollato quasi per intero che presenta porzioni di fabbricato in precario equilibrio statico ed incipiente pericolo di crollo. Pertanto si

propone la demolizione delle porzioni ancora in piedi con rimozione totale delle macerie.

**35 - AGGREGATO 35: N° P.LLA 20**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**36 - AGGREGATO 36: N° P.LLA 727**

Trattasi di edificio residenziale isolato, con struttura in muratura, con tre piani e tetto in latero cemento. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo e pertanto se ne propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**37 - AGGREGATO 37: N° P.LLE 22, 23, 588**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**38 - AGGREGATO 38: N° P.LLA 169**

Trattasi di edificio residenziale isolato, con struttura in muratura, con due piani e tetto in latero cemento. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo e pertanto se ne propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

**39 - AGGREGATO 39: N° P.LLA 33**

Trattasi di aggregato di edifici completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**40 - AGGREGATO 40: FOGLIO 5 N° P.LLA 503**

Trattasi di edificio completamente crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

**PRESCRIZIONI GENERALI**

Nei casi in cui si propone la mera rimozione delle macerie, si deve intendere che l'intervento dovrà contemplare la demolizione di porzione di muratura residuali nonché la frantumazione con riduzione volumetrica di macroelementi strutturali. Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrate e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrate e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.

315



**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

**AGGREGATO 1**



**AGGREGATO 2**



*[Handwritten signatures in blue and black ink]*

AGGREGATO 3



AGGREGATO 4



AGGREGATO 5



*[Handwritten signature and scribbles]*

AGGREGATO 6



AGGREGATO 7



AGGREGATO 8



AGGREGATO 9



*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AGGREGATO 10



AGGREGATO 11



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AGGREGATO 12



AGGREGATO 13



*[Handwritten signatures and scribbles]*

AGGREGATO 14



AGGREGATO 15



AGGREGATO 16



    7

AGGREGATO 17



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' followed by a vertical line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line.

AGGREGATO 18



*[Handwritten signatures and scribbles]*

AGGREGATO 19



AGGREGATO 20



*[Handwritten signatures and scribbles]*

AGGREGATO 21



AGGREGATO 22



AGGREGATO 23



*[Handwritten signatures and marks]*

AGGREGATO 24



AGGREGATO 25



AGGREGATO 26



AGGREGATO 27



AGGREGATO 28



AGGREGATO 29



*[Handwritten signatures and marks]*

AGGREGATO 30



AGGREGATO 31



*[Handwritten signatures]*

AGGREGATO 32



AGGREGATO 33



*[Handwritten signatures]*

AGGREGATO 34



AGGREGATO 35



*[Handwritten signatures]*

AGGREGATO 36



AGGREGATO 37



U

Three handwritten signatures or scribbles.

AGGREGATO 38



AGGREGATO 39



*[Handwritten signatures and scribbles]*

AGGREGATO 40



CA

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and a long horizontal line extending to the right.

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and a vertical line extending upwards.


A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops.

N=146000

E=142000

SALENITA

1 Particella: 40



*(Handwritten signatures and stamps)*